


Usadnica (rascjepka)

Splint pins

Splinte



Zn

N	1	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12	13	16
d1 max	0,90	1,40	1,80	2,30	2,90	3,70	4,60	5,90	7,50	9,50		12,4	15,4
d1 min	0,80	1,30	1,70	2,10	2,70	3,50	4,40	5,70	7,30	9,30		12,1	15,1
c max	1,80	2,80	3,60	4,60	5,80	7,40	9,20	11,80	15,00	19,00		21,7	27
c min	1,60	2,40	3,20	4,00	5,10	6,50	8,00	10,30	13,10	16,60		24,8	30,8
a	1,60	2,50	2,50	2,50	3,20	4,00	4,00	4,00	4,00	6,30		6,3	6,3
b	3,00	3,20	4,00	5,00	6,40	8,00	10,00	12,60	16,00	20,00		26	32
l\ d1	1	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12	13	16
6	o												
8	o	o	o										
10	o	o	o										
12	o	o	o	o									
14	o	o	o	o									
16	o	o	o	o	o	o							
18	o	o	o	o	o	o	o						
20	o	o	o	o	o	o	o						
22	o	o	o	o	o	o	o	o					
25	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
28	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
32	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
36		o	o	o	o	o	o	o	o				
40		o	o	o	o	o	o	o	o	o			
45			o	o	o	o	o	o	o	o			
50			o	o	o	o	o	o	o	o	o		
56				o	o	o	o	o	o	o	o		
63					o	o	o	o	o	o		o	
71						o	o	o	o	o		o	o
80						o	o	o	o	o		o	o
90							o	o	o	o		o	o
100							o	o	o	o	o	o	o
113								o	o	o	o	o	o
120									o	o	o	o	o
130										o	o	o	o
140											o	o	o
160												o	o
180													o

